

Plan szkolenia zaawansowanego.

1. Praca na skanie 3D
 - Przygotowanie pomieszczenia
 - Dopasowanie blend do zmierzonych krzywizn
2. Punkty magnetyczne
 - Co to jest?
 - Jak korzystać efektywnie
 - Jak dodawać własne i modyfikować istniejące
3. Tworzenie frontów parametrycznych z wykorzystaniem funkcji warunkowych.
 - Parametryczny front szuflady zmieniający wysokość frezowania w zależności od wysokości frontu
4. **Zarządzanie tabelą parametrów na przykładzie frontów ryflowanych**
 - Metodyka tworzenia
 - Wykorzystanie zaawansowanych narzędzi pozycjonowania.
 - Korzystanie z okna parametrów
5. **Dokumentacja techniczna**
 - Tworzenie własnego szablonu
 - Zasady podczas projektowania zwiększające efektywność pakietowych rysunków
 - Wykorzystanie Predefiniowanych konfiguracji ze sceny 3D (IC 2026)
6. Formatki pogrubione zasady tworzenia z uwzględnieniem podziału na maszyny
 - Zasady tworzenia na ploter
 - Zasady tworzenia na piłę
7. Tworzenie modułów meblowych (korpusów podrzędnych) usprawniających projektowanie elementów typu ibox
8. Tworzenie szablonów obróbek 3-4-5 osiowych dostępnych w katalogach
 - Wykorzystanie wiązań w szkicach 2D.
 - Tworzenie predefiniowanych kształtów i nazw obróbek
 - Dodawanie nowego narzędzi w CAM.
 - Tworzenie w cam nowych strategii przypisanych do nazw.
9. Zasady korzystania z Bazowania ręcznego formatek
10. Tworzenie blend do katalogu (Wykorzystując korpus)
11. Tworzenie frezowania w zawieszce/ zawiasie kiwano
 - Zasady tworzenie frezowań generowanych przez akcesoria
12. Ścieżki lokalizacyjne bibliotek
13. Tworzenie własnej szuflady
14. Zakrzywione formatki